

Leasing von Laserschneidmaschinen

Artikel vom **5. Mai 2026**

Finanzierung

Blechnext möchte mit seinem Leasingkonzept »Machine-as-a-Service (MaaS)« mehr als bisherige Leasingmodelle bieten: Das Unternehmen kauft für den Kunden nicht nur eine moderne Laserschneidanlage »TruLaser Center 7030« samt Lager »TruStore 3030« von Trumpf oder eine Biegemaschine mit Automatisierungszelle, sondern übernimmt auch die NC-Programmierung und die Entstörung der Anlage per Fernwartung rund um die Uhr. Da die Maschinen dem Leasinggeber gehören, trägt dieser auch sämtliche Wartungskosten inklusive aller Ersatz-, Verbrauchs- und Verschleißteile. Bei eventuellen Defekten kündigt das Unternehmen eine schnelle Reparatur an, gegebenenfalls durch Servicetechniker vor Ort.

Keine Programmierkenntnisse notwendig

Mit der automatisierten Laserschneidanlage und der NC-Programmierung durch den Leasinggeber können Anwender ihren Fachkräftemangel lindern, das Personal benötigt keine Programmierkenntnisse. Zudem beherrscht die Maschine vollautomatisierte Prozesse, vom Beladen der Roh tafeln auf die Bürstentische über die intelligente Trennung und Sortierung von Gutteilen bis zum prozesssicheren Ausschleusen von Kleinteilen bzw. der sicheren Entnahme ohne Verkanten. Eine Sortierung der fertigen Blechteile von Hand entsprechend der Kundenaufträge ist nicht notwendig, die Anlage übernimmt die automatisierte Sortierung und kundenspezifische Ablage. Auch bei der Auslastung der Anlage profitieren die Produzenten von der Zusammenarbeit: Über das Online-Portal des Leasinggebers können sie zusätzliche Aufträge erhalten. Eigene Kundenaufträge bleiben dabei immer vorrangig, um Lieferzusagen einzuhalten, die Blechbearbeiter müssen jedoch eine Mindestauslastung von ca. 320 Stunden pro Monat für das »TruLaser Center 7030« oder von circa 180 Stunden pro Monat für die Biege zelle sicherstellen. Die Abrechnung erfolgt nach Maschinenstunden laut NC-Programm. Technisch bedingte Stillstandzeiten der Anlage werden gegen die Mindeststunden gerechnet; die Mindeststundenzahl sinkt daher in einem Monat, in dem die Anlage technische Stillstände verzeichnete.

Hersteller aus dieser Kategorie
